

Abschlußauswertung Deckstall 6

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden.

Baukosten: ★★
 Stabilität/Funktionssicherheit: ★★★★★
 Arbeitsaufwand: ★★★★★
 Strohaufwand: ★★★

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Erhöhtes Platzangebot	1	
Klimazonen	1	
Entmistung Liegebereich	1	Es wird je nach Bedarf ca. 3-4 mal jährlich entmistet
Energieeffiziente Lüftung	2	Durch Auslauftüren kommt teilweise Falschluf in den Stall
Weiche Liegefläche	1	Sauen fühlen sich sehr wohl
Wühlbereich	1	
Dusche mit Selbstbetätigung	3	Schwierig ist die Stabilität der Dusche und geeignete Düsen zu finden
Öffentlichk.arbeit	2	
Funkt.sicherheit	1	
Erwartungen an Projekt erfüllt	1	

Was ist besonders gelungen: Der Strohbereich wird von den Sauen sehr gut angenommen. Auch die tief gelegten Erholungsbuchten sind super

Was würden Sie heute anders machen: Auslauftüren müssten überarbeitet werden. In den Auslauf wurden Rampen eingebaut. Wir würden aber Treppen vorziehen, da Sauen auf der Rampe rutschen

Welche Tipps würden Sie interessierten Landwirten geben: An Gang- und Treibfläche nicht sparen. Strohbereich nicht zu klein machen

Was war größte Herausforderung: Die Türen in den Strohbereich

Was war die größte positive Überraschung: Der Besamungserfolg ist trotz Gruppenhaltung sehr gut