

Abschlußauswertung Deck-Wartestall 8

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden

Baukosten: ★
 Stabilität/Funktionssicherheit: ★★ ★★ ★★ ★★
 Arbeitsaufwand: ★★ ★★ ★★
 Strohaufwand: ★★ ★★ ★★

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Erhöhtes Platzangebot	1	
Klimazonen	2	Liegebereiche werden täglich kontrolliert und bei Bedarf gesäubert
Fress- und Tränkegestaltung	1	Wasser im Trog und am Liegebereich
Harnableitung		
Oberflurschieber	2	Tiere in der Regel bei Betrieb eingesperrt
Arbeitswirtschaft	1	
Kratzbürsten	1	Bisher kein Ersatz nötig
Heu-Strohraufe	2	Heuraufe in Trenngitter von Hand zu befüllen
Lichtprogramm	1	Nach Absetzen eine Woche lang Volllicht
Öffentlichk.arbeit	2	Trotz Corona häufiger Besuch von Landwirten
Vermarktung	4	Mit dem Anbau eines Auslaufes erfüllt der Stall die Kriterien der Stufe 4 und 5 nach der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung
Tiergesundheit	1	
Staubbelastung	3	
Funkt.sicherheit	1	
Zufriedenheit mit Bauunternehmer	1	

Was würden Sie heute anders machen: Der Oberflurschieber muss unter Aufsicht laufen. Am besten sollte er feiner eingestellt sein, aber möglicherweise räumt er dann nicht mehr.

Welche Tipps würden Sie interessierten Landwirten geben: Besucherfenster zum Öffnen vorsehen wegen Reinigung von außen. Beton im Fressbereich robuster gestalten.

Was war größte Herausforderung: Auflagen durch AwSV bzw. insgesamt Genehmigung.

Was war die größte positive Überraschung: Ganz wenig Fundamentsverletzungen durch Aufreiten und sehr gute Besamungsergebnisse. Aber es gibt 6 Konditionsgruppen nach jedem Absetzen.