

Abschlußauswertung Mast 7

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden

Baukosten: 
 Stabilität/Funktionssicherheit: 
 Arbeitsaufwand 
 Strohaufwand: 

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Erhöhtes Platzangebot	1	
Wühlbereich	2	Es gibt Stroh im Stall und Auslauf
Drainagerinne Auslauf	1	Lochblechrinne braucht wenig Pflegeaufwand
Energieeffizienz	2	Vollautomat. Lüftungsklappen an den Traufseiten
Vollautom. Einstreuen	2	
Thermoregulation	2	Bei Duscheinsatz im Auslauf sind Tiere verschmutzt
Arbeitswirtschaft	2	
Tiergesundheit	1	
Vermarktung	1	Stall erfüllt die Kriterien der Stufe 4 und 5 nach der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung
Staubbelastung	3-5	Sommernote 3, Winternote 5
Funktionssicherheit	3	Sauberkeit im Sommer nicht befriedigend
Erwartungen erfüllt	2	
Öffentlichkeitsarbeit	1	

Was würden Sie heute anders machen: Anderes Haltungsverfahren wählen, z.B. Pigport

Welche Tipps würden Sie interessierten Landwirten geben: Nichts aufschwätzen lassen sondern bauen, was einen überzeugt hat